

COMMITTENTE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE - DIREZIONE AMBIENTE

OGGETTO

COLLABORAZIONE TECNICA PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI
NELL'AMBITO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PREDISPOSIZIONE DI
UNA PROPOSTA DI MISURE DI INTERVENTO

Comunità Montana Monte Cervino
RELAZIONE TECNICA

SCALA: /

DATA : 9 MAGGIO 2011

AGG : Rev.1

3° RAPPORTO

MC.RT

EJ15

1 COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO

L'applicazione del metodo è stata testata sulla Comunità Montana Monte Cervino. I parametri sono riassunti nella tabella Allegata alla presente relazione.

Il punteggio complessivo della Comunità si attesta oltre la soglia dei 50 punti. Benché ancora in fascia gialla e non verde, la situazione complessiva non mostra particolari criticità nei confronti della possibilità di smaltimento dei rifiuti inerti.

Il conferimento globale di rifiuti è pari a 16330 m³ annui, mentre la capacità globale delle discariche è di 291500 m³. Ridistribuendo i rifiuti omogeneamente sulle discariche l'autonomia della Comunità supera abbondantemente i 10 anni.

Nel caso della Comunità Montana del Monte Cervino i problemi maggiori, oltre a questioni strettamente legate alla morfologia del territorio, derivano dalla poche convenzioni intercomunali per lo smaltimento dei rifiuti. Quasi tutte le discariche permettono il conferimento al solo Comune proprietario.

Analizzando la tabella allegata, spicca su tutte le altre discariche quella di Chatillon, privata, gestita dalla società Nuova Zerbion. Il punteggio della succitata discarica si attesta a 68.9 e dipende, in primo luogo, dal fatto che il sito in oggetto permette il conferimento da parte di tutti i Comuni della Valle e, in secondo luogo, dall'apertura estesa a tutti i giorni feriali, anche in inverno.

Anche i costi di conferimento delle discariche della Comunità, mediamente più alti rispetto alle discariche dell'alta Valle, incidono negativamente sul punteggio complessivo.

Maggiori convenzione fra Comuni contigui e un ritocco verso il basso delle tariffe porterebbero rapidamente la Comunità entro la fascia verde.

1.1 SOPRALLUOGHI

1.1.1 ANTEY-ST-ANDRÉ

Situazione attuale

Il sito è facilmente raggiungibile tramite la strada comunale che permette l'accesso alla discarica senza attraversare il capoluogo. Internamente vi è parecchio spazio per la movimentazione dei mezzi. Non è più presente il centro di raccolta degli ingombranti.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Documentazione fotografica



Foto n.1 Vista del sito di Antey-St-André

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.2 CHAMOIS

Situazione attuale

Il sito non ha particolari caratteristiche e viene utilizzato solo nel periodo estivo.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.3 CHATILLON

Situazione attuale

Il sito è facilmente raggiungibile ed attualmente è uno dei principali centri di raccolta dei rifiuti inerti non pericolosi della zona, servendo numerosi Comuni.

Possibili sviluppi

La ditta che gestisce la discarica ha intenzione di creare un centro per la lavorazione delle terre e rocce al fine di raccogliere le richieste espresse dai comuni che non hanno dei centri permanenti di raccolta.

Documentazione fotografica



Foto n.1 Immagine principale del sito.

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.4 EMARESE

Situazione attuale

Il sito offre una buona potenzialità sia per la capacità di raccolta dei rifiuti sia per la facilità con cui è raggiungibile.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.5 LA MAGDELEINE

Situazione attuale

Il sito offre una buona potenzialità sia per la capacità di raccolta dei rifiuti sia per la facilità con cui è raggiungibile.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.6 SAINT-DENIS

Situazione attuale

Il sito offre una buona potenzialità sia per la capacità di raccolta dei rifiuti sia per la facilità con cui è raggiungibile.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.7 TORGNON

Situazione attuale

Il sito offre una buona potenzialità sia per la capacità di raccolta dei rifiuti sia per la facilità con cui è raggiungibile. Vi è un sistema di video sorveglianza che garantisce un controllo sugli ingressi al sito. L'area al suo interno ha degli spazi destinati alla raccolta degli ingombranti.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Documentazione fotografica



Foto n.1 Immagine principale del sito

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.8 VALTOURNENCHE

Situazione attuale

Non vi sono particolari problematiche legate al sito che è raggiungibile dalla strada regionale per Cervinia ed ha una viabilità interna molto buona.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Documentazione fotografica



Foto n.1 Immagine principale del sito

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.9 VERRAYES

Situazione attuale

Non vi sono particolari problematiche legate al sito che è raggiungibile dalla strada regionale. Il sito ha al suo interno anche il centro di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Possibili sviluppi

Non vi sono, allo stato attuale, indicazioni su eventuali sviluppi della discarica che, quando sarà esaurita, sarà avviata a ripristino ambientale.

Documentazione fotografica



Foto n.1 Immagine principale del sito

Schede

Vedi tavola SI.SA.DIS

1.1.10 ALLEGATI:

Comunità Montana Monte Cervino – Stato Attuale Discariche (ved. tavola MC.SA.DIS)

Schede di Indagine Discariche (ved. tavola SI.SA.DIS)

2 PROPOSTA DI INTERVENTO

2.1 PROPOSTE DI TIPO PARTICOLARE

2.1.1 COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO

Come indicato nell'analisi al punto 4 la comunità Monte Cervino non ha grossi problemi, ma risulta ben servita in quanto vi sono sufficienti discariche sul territorio e ben distribuite.

L'unica indicazione, al fine di migliorare il servizio, potrebbe essere quella di creare delle convenzioni tra i comuni privi di discariche con il centro della Nuova Zerbion così da garantire alle ditte che lavorano sui Comuni convenzionati un sito in cui conferire.

In ultimo come miglioria si potrebbe realizzare un centro di raccolta e trattamento delle terre e rocce come richiesto da alcuni Comuni. La nuova Zerbion, che ha già recepito questa richiesta, sta valutando come procedere per creare un centro di trattamento per le terre e le rocce.

INDICE

1	COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO	1
1.1	I SOPRALLUOGHI	1
1.1.1	ANTEY-ST-ANDRÉ	1
1.1.2	CHAMOIS	2
1.1.3	CHATILLON.....	3
1.1.4	EMARESE.....	4
1.1.5	LA MAGDELEINE	4
1.1.6	SAINT-DENIS.....	4
1.1.7	TORGNON	5
1.1.8	VALTOURNENCHE.....	6
1.1.9	VERRAYES	7
1.1.10	ALLEGATI:	7
2	PROPOSTA DI INTERVENTO	8
2.1	PROPOSTE DI TIPO PARTICOLARE	8
2.1.1	COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO	8

Località	Comune	ID	Vi Residuo [m³]	Vol. Conferito		Punti Durata
				Massimo [m³/anno]	Attuale [m³/anno]	
Petit Antey	ANTEY-ST-ANDRE'	1	11990	5000	930	100.0
Citaz	CHAMOI	12	5330	500	100	100.0
Ventoux	CHATILLON	15	131100	10000	9000	100.0
Plan Bois	EMARESE	20	24980	800	500	100.0
Plan de Pesse	LA MAGDELEINE	30	7100	1000	150	100.0
Gromeillan	SAINT-DENIS	37	3150	1000	350	90.0
Greumalley	TORGNON	44	38800	16000	2300	100.0
Ussin	VALTOURNENCHE	48	50152	8000	2200	100.0
Ezzely	VERRAYES	49	18852	5000	800	100.0
9					1814	
Discariche						
12						
Comuni						

Durata [anni]
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
9.0
10.0
10.0
10.0

Punteggio CM	53.73
Parametro Alfa	1.00
Punteggio Complessivo CM	53.73

>60	Verde
46-60	Giallo
31-45	Arancione
16-30	Rosso
0-15	Viola

Costo Conferim. [€/m²]	Punti Costo	Distanza da Capoluogo [km]	Punti Distanza	Posizione	Punti Posizione	Punti Accessibilità	Punti Fruibilità	Riutilizzo	Punti Riutilizzo	Evento	Punti Evento	Punteggio Qualità del servizio	Taratura servizi	Punteggio globale discarica
11.55	2.0	0.90	5.0	3.00	2.5	5.0	5.4	si	2.5	no	5.0	0.61	1.0	60.9
16.14	1.0	1.00	5.0	1.00	0.8	3.5	3.4	si	2.5	no	5.0	0.47		47.2
12.50	1.0	1.90	5.0	3.00	2.5	5.0	10.0	si	2.5	no	5.0	0.69		68.9
12.00	1.0	2.00	5.0	1.00	0.8	3.5	3.4	si	2.5	no	5.0	0.47		47.2
20.68	1.0	5.00	4.0	3.00	2.5	3.5	3.4	si	2.5	no	5.0	0.49		48.7
14.11	1.0	10.00	1.0	3.00	2.5	2.5	4.4	si	2.5	no	5.0	0.42		37.8
9.63	3.0	3.20	4.0	2.00	1.7	5.0	4.4	si	2.5	no	5.0	0.57		56.9
14.77	1.0	4.80	4.0	1.00	0.8	5.0	4.4	si	2.5	no	5.0	0.51		50.6
9.61	3.0	1.00	5.0	3.00	2.5	6.0	5.4	si	2.5	no	5.0	0.65		65.4
														483.6

Strada		Apertura settimanale	su richiesta	Apertura Invernale	Viab. Interna	Esclusività	
Geometria	Finitura					punti	n. Comuni
3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.4	1.0
2.0	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.4	1.0
3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	5.0	12.0
2.0	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.4	1.0
2.0	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.4	1.0
1.5	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.4	1.0
3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	1
3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	1.0
3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.4	1.0