

RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT SIS À CHAMBAVE DESTINÉ À LA MAIRIE ET SIÈGE DE LA FANFARE MUNICIPALE

COMMETTANT ET PROPRIÉTAIRE: Commune de Chambave

COMMUNE: Chambave - Chef-lieu

COORDONNÉES: feuille 5 - parcelles 327-328

RÉFÉRENCES DE CLASSEMENT: L. 1089/1939

TYPE D'INTERVENTIONS: restauration avec destination à des fonctions publiques L.R. 48/1995, prog. n° 13 triennal 1999/2001

PROJET: arch. Roberto Oggiani

DURÉE D'EXÉCUTION: mars 2000 - novembre 2001

ENTREPRISE ADJUDICATRICE: Ass. Temporanea STELLA di Argirò Domenicantonio & C. S.n.c. - Saint-Christophe (AO),

EDILSTRUTTURA S.r.l. - Saint-Christophe (AO)

RESPONSABLE DU MONITORAGE ET TRANSFERT FINANCIER: Bureau technique des biens architecturaux

L'Administration communale de Chambave a procédé à la réhabilitation de l'édifice historique dénommé "ancienne Maison Burgay" qui, située en position dominante dans le contexte urbain du vieux centre et donnant sur la place centrale, nécessitait de travaux de restauration et de consolidation statique afin de conserver ses caractéristiques historiques et architectoniques. L'intervention sur ce bâtiment prévoyait de lui attribuer une nouvelle destination, soit l'expansion de la municipalité qui avait besoin de nouveaux espaces pour ses bureaux.

Du point de vue architectural, l'édifice est composé de deux corps de bâtiment d'époques différentes: le premier, le plus ancien, destiné principalement à des fins agricoles et le second, de type résidentiel, remontant au XIX^e siècle. La partie résidentielle est celle qui donne sur la place en face de la mairie et de l'église.

Dans son ensemble, il s'agit d'un volume très intéressant sous l'aspect historique en ce qu'il offre une lecture claire des transformations urbanistiques que Chambave a

subies au cours des derniers siècles. La partie du XIX^e siècle, donnant sur la rue centrale et proche des points cruciaux de la vie du bourg, a été construite en effet comme une résidence pour une classe sociale de haut et moyen standing. Par contre, la partie la plus ancienne, principalement rurale, est située sur le derrière en contact direct avec la zone agricole et offre une typologie fréquente dans l'architecture traditionnelle valdôtaine, c'est-à-dire l'étable au rez-de-chaussée, les locaux d'habitation aux étages et un grand fenil sous le toit. Les travaux ont totalement respecté les parties historiques en ayant recours à des matériaux et des ouvrages compatibles avec ce qui existait déjà. En outre, les éléments de valeur ont été restaurés. Les intégrations et l'introduction de nouveaux matériaux ont été réduites au minimum nécessaire afin de garantir une réutilisation adaptée aux nouvelles exigences du point de vue tant statique que technique.

[Corrado Avantey, Nathalie Dufour]



1. - 2. Vue de l'ancienne Maison Burgay après les travaux de récupération.
Façade principale et façade Sud. (C. Avantey)