

Database franco-italiano sulle anomalie degli sbarramenti / Base de données franco-italienne contenant les anomalies constatées sur les barrages

Corinne Curt¹

Karima Aroui¹, Laurent Peyras¹, Huguette Félix¹, Simon Dieudonné¹,
Davide Patrocco², Franco Colle³

¹ INRAE

² Regione Piemonte

³ Regione Autonoma Valle d'Aosta

Webinar

3-4 Dicembre 2020



POLITECNICO
DI TORINO



Contexte / Contesto

- Incidents barrages plus ou moins graves recensés en France et en Italie
- Origines incidents multiples :
 - erreurs de conception ou de réalisation
 - vieillissement naturel
 - maintenance inadéquate ou insuffisante
 - occurrence de crues ou séismes
 - actions humaines inadaptées (mauvaises manœuvres, malveillance)
- Dans certains cas : presque accident
 - ouvrage en situation proche de la rupture
 - sécurité des personnes et les biens situés en aval compromise
- Pertinent de faire REX : apprendre des cas passés, améliorer la sécurité

⇒ Capitaliser informations sur défaillances barrages dans outil informatique pouvant être actualisé

- Incidenti più o meno gravi di dighe registrati in Francia e in Italia
- Molteplici origini dell'incidente :
 - errori di progettazione o di produzione
 - invecchiamento naturale
 - manutenzione inadeguata o insufficiente
 - verificarsi di inondazioni o terremotazioni umane inadeguate (cattive manovre, malevolenza)
- In alcuni casi:
 - quasi un incidente struttura quasi a rottura
 - sicurezza delle persone e dei beni a valle compromessa
- Pertinenza del fare REX: imparare dai casi passati, migliorare la sicurezza

⇒ Capitalizzare le informazioni sui guasti alle dighe in uno strumento informatico che può essere aggiornato

Data di compilazione della scheda:	02/12/2003
Regione:	Piemonte
Provincia:	Cuneo
Comune:	Brondello
Località:	Piana
Nuovo codice dello sbarramento:	P1
Nome/codice dello sbarramento:	CN00185
Proprietario/gestore:	Comune di Saluzzo
Ente competente per lo sbarramento:	Regione Piemonte
Coordinate (UTM):	
Sezione Carta Tecnica:	191140
Tavola IGM :	
Categoria zona sismica:	IV
Uso:	pesci sportiva
Altezza sbarramento:	11 m
Volume invaso:	56253 m ³
Alimentazione:	cso d'acqua
Sup. bacino idrografico:	0.23 km ²
Anno di costruzione:	{ anno di inizio lavori: 1950 anno di fine lavori: 1950 }
Descrizione tipologia dello sbarramento ai sensi del D.M. 24/03/1982:	B.a. di terra omogenee



Bases existantes / Database esistenti

- Base italienne données barrages / Database italiana delle dighe
- Base données française ARIA (dont EISH Barrages) / Database francese ARIA (eventi relativi alla sicurezza idraulica)
- Outil SANBA-cas (interne INRAE) / Software SANBA-cas (INRAE)
- Base NPDP : barrages américains / Database NPDP per dighe americane
- Base données et publications de l'ICOLD / Database e pubblicazioni ICOLD
- Base BHDF (Bibliography of the History of Dam Failures)



Strumenti presenti	Numero
Inclinometri	2
Piezometri	2
Filo a piombo	0
Assestimenti	0
Mire fisse	0
Misura portata dei drenaggi	0
Dilatometri	0
Termometri	0
Sistema di allarme	0


⇒ Analyse comparative menée et enseignements tirés des différents outils

⇒ Analisi comparativa condotta e lezioni apprese dai diversi strumenti



Fiche DECLARATION
d'événement important pour la sûreté hydraulique (EISH) d'un barrage

Nom de l'ouvrage / aménagement Nom de la concession (si loi 16/01/1919) ou de l'aménagement	Par
Code identifiant de l'ouvrage (renseigné par le service de contrôle)	
Code identifiant de la loi du 16/01/1919 (renseigné par le service de contrôle)	
Société/Entité responsable de l'ouvrage	
Date de rédaction	
Rédacteur	
Relecture effectuée le	Par
DESCRIPTION DE L'EVENEMENT	
Date de l'EISH (ou si elle n'est pas connue, date de sa constatation) :	
Lieu :	
Localisation GPS (latitude / longitude) des tronçons d'ouvrages concernés :	
Événement constaté par :	
Description :	
Conséquences :	
Types de dommages ou dégâts (cocher la ou les cases concernées) :	
<input type="checkbox"/> dégâts aux biens	
<input type="checkbox"/> atteinte aux personnes	
<input type="checkbox"/> côte raterie non-maîtrisée	
<input type="checkbox"/> débit aval non-maîtrisé	
<input type="checkbox"/> modification des caractéristiques de l'ouvrage	
Mesures immédiates prises :	
Proposition de classement:	
Jaune <input type="checkbox"/>	
Orange <input type="checkbox"/>	
Rouge <input type="checkbox"/>	
Justification:	



Objectifs / Obiettivi



Méthode / Metodo



Architecture / Architettura

			
<i>Enquête</i>			<i>Indagine</i>
Présentation du barrage		Presentazione del sbarramento	
Données générales sur le barrage		Dati generali sulla sbarramento	
Nom du barrage		Denominazione dello sbarramento/invaso	
Pays (Italie - France)		Paese (Italia – Francia)	
Région - Département		Regione-Provincia/Dipartimento	
Commune		Comune	
Station de sport d'hiver (pour les retenues d'altitude)		Stazione sciistica (per gli invasi montani)	
Coordonées UTM		Coordinate UTM	
Propriétaire		Proprietario	
Exploitant		Gestore	
Généralités sur la visite		Informazioni generali sul sopralluogo	
Date de la visite		Data del sopralluogo	
Participants à la visite		Partecipanti al sopralluogo	
Conditions météorologiques lors de la visite		Condizioni meteorologiche durante il sopralluogo	
Niveau de la retenue lors de la visite		Livello di ritenuta dell'invaso al momento del sopralluogo	
Caractéristiques du barrage		Caratteristiche del sbarramento	
Type de barrage en remblai (masque amont, homogène, zoné)		Tipologia del rilevato di sbarramento (con paramento di monte impermeabilizzato, omogeneo, a zone)	
Année de construction		Anno di costruzione	
Alimentation		Alimentazione	
Hauteur maximale du barrage/TN		Altezza massima del sbarramento	
Capacité (volume à cote de RN)		Capacità (volume invasato alla quota di massima regolazione)	
Longueur de la crête		Lunghezza del coronamento	
Largeur de la crête		Larghezza del coronamento	
Fruit aval		Pendenza del paramento a monte	
Fruit amont		Pendenza del paramento a valle	
Cote de la crête		Quota altimetrica del coronamento	
Cote de retenue normale (RN)		Quota di massima regolazione	
Cote exceptionnelle (PHE)		Quota di massimo invaso	
Classe de l'ouvrage		Classificazione dell'opera	

Architecture / Architettura

Documents Consultés	Documenti consultati
Travaux Date de construction Date de mise en service Travaux éventuels de confortement	Costruzione Data di costruzione Data di messa in servizio Eventuali lavori di ristrutturazione/consolidamento
Caractéristiques géomécaniques du barrage Conception du remblai (homogène, zoné, masque amont, ...) Type de matériaux Drainage/filtration de la fondation Drainage/filtration du remblai Etanchéité	Caratteristiche geomecaniche dello sbarramento Progettazione del tipo di rilevato (impermeabilizzato a monte, omogeneo, a zone) Tipo di materiali Drenaggio / filtrazione della fondazione Drenaggio / filtrazione del rilevato Impermeabilizzazione
Etude sismique Zone sismique Existance d'une étude sismique	Studio sismico Zona sismica Esistenza di uno studio sismico
Etude hydrologique Superficie du bassin versant Crues du projet (période de retour, débit de pointe)	Studio idrologico Superficie del bacino idrografico Portata di progetto (tempo di ritorno, portata massima)
Autres aléas naturels Existence d'aléas géologiques (mouvements gravitaire et instabilités souterraines) Existence d'aléas de chutes de blocs Existence d'aléas naturels de montagne (avalanches, phénomènes torrentiels)	Altri pericoli naturali Presenza di rischi geologici (movimenti gravitativi e instabilità sotterranee) Rischio di caduta massi Presenza di pericoli naturali legati all'ambiente montano (valanghe, fenomeni torrentizi)
Ouvrages associés Evacuateur de crues (type, capacité d'évacuation) Dispositifs de vidange (nombre et type de vanne(s), ...) Amenée d'eau (pompage, gravitaire) Prise d'eau	Lavori associati Scarichi (tipo, portata) Dispositivi di scarico (numero e tipo di paratoia / e, ...) Approvvigionamento idrico (pompaggio, gravità) Derivazioni idriche dall'invaso
Auscultation de l'ouvrage Mesures hydrauliques Débit de drainage Piézomètres Cellules de mesure des pressions interstitielles	Monitoraggio dell'opera Misurazioni idrauliche Porta dei dreni Piezometri Celle di misura delle pressioni interstiziali
Mesure des déplacements Autres	Monitoraggio topografico Altro
Enjeux présents à l'aval de l'ouvrage Type d'enjeux Nombre d'habitations	Elementi a rischio presenti a valle dello sbarramento Tipologia di elementi esposti a rischio Numero di abitazioni

Démonstration Dimostrazione

Recherche dans la base

Ricerca di database

Recherche par barrage / Ricerca della diga

 Barrage

French
Italian

Outils

Ajouter du contenu
[Liste des barrages](#)
[Liste des incidents](#)

Liste des barrages

[AL00135 – Stazzano \(AL\)](#)

[AL00116 – Serravalle Scrivia \(AL\)](#)

[AL00118 – Sezzadio \(AL\)](#)

[AL00158 – Comune di Novi Ligure \(AL\)](#)

[AL00148 – Comune di Gavi \(AL\)](#)

[CN00186 – Saluzzo](#)

[CN01026 – Santo Stefano Belbo](#)

[AL01022 – Valenza](#)

[CN00180 – Saluzzo](#)

[CN01021 – Novello](#)

Page 1 >>

French
Italian



Barrage

Strumenti

[Aggiungi contenuto](#)
[Liste des barrages](#)
[Liste des incidents](#)

Lista di Sbarramenti

Title

[CN00038 – Barge](#)

[TO1010– Lago di Arignano](#)

[TO1008 – Diga del Pascolo](#)

[CN00185 – Lago di Pagnô](#)

[CN01001 – Sanfront](#)

[CN00137–Occa](#)

[Adret des Tuffes](#)

[Montjoux](#)

[Pierres Blanches](#)

[Gréolières](#)

<< Pagina 2 >>

 Barrage

French
Italian

Outils

[Ajouter du contenu](#)

[Liste des barrages](#)

[Liste des incidents](#)

AL00135 - Stazzano (AL)

Voir Modifier Supprimer Révisions

Soumis par [Piemonte](#) le ven 13/12/2019 - 10:49

- ▶ Données générales sur le barrage / Dati generali sulla sbarramento
- ▶ Généralités sur la visite / Informazioni generali sul sopralluogo
- ▶ Caractéristiques du barrage / Caratteristiche del sbarramento
- ▶ Caractéristiques géomécaniques du barrage / Caratteristiche geomeccaniche dello sbarramento
- ▶ Ouvrages associés / Lavori associati

Cas du barrage de Stazzano / Caso della diga di stazzano

Outils

[Ajouter du contenu](#)
[Liste des barrages](#)
[Liste des incidents](#)

AL00135 - Stazzano (AL)

[Voir](#) [Modifier](#) [Supprimer](#) [Révisions](#)

Soumis par [Piemonte](#) le ven 13/12/2019 - 10:49

▼ Données générales sur le barrage / Dati generali sulla sbarramento

Pays
Italie
Région - Département
Piémont / Piemonte
Commune
Stazzano (Alessandria)
Coordonées UTM
493245.29E- 4955329.186N

▼ Généralités sur la visite / Informazioni generali sul sopralluogo

Date de la visite
jeu 05/12/2019 - 12:30
Participants à la visite
Bodrato G., Goldini M., Campana M. (Région Piemonte)

▼ Caractéristiques du barrage / Caratteristiche del sbarramento

Type du barrage
sbarramento in terra
Type de barrage en remblai (masque amont, homogène, zoné)
homogène/omogeneo
Alimentation
bacino a monte
Hauteur maximale du barrage/TN
9,80 m
Capacité (volume à cote de RN)
20.000 m³

▼ Caractéristiques géomécaniques du barrage / Caratteristiche geomecaniche dello sbarramento

Conception du remblai (homogène, zoné, masque amont, ...)
Barrage en remblai homogène

▼ Ouvrages associés / Lavori associati

Évacuateur de crues (type, capacité d'évacuation)
sfioratore con tubazione

Strumenti

[Aggiungi contenuto](#)
[Liste des barrages](#)
[Liste des incidents](#)

AL00135 - Stazzano (AL)

[Visualizza](#) [Modifica](#) [Elimina](#) [Revisioni](#)

Invia da [Piemonte](#) il Ven 13/12/2019 - 10:49

▼ Données générales sur le barrage / Dati generali sulla sbarramento

Paese
italia
Regione-Provincia
Piémont / Piemonte
Comune
Stazzano (Alessandria)
Coordinate UTM
493245.29E- 4955329.186N

▼ Généralités sur la visite / Informazioni generali sul sopralluogo

Data della visita
Gio 05/12/2019 - 12:30
Partecipanti alla visita
Bodrato G., Goldini M., Campana M. (Région Piemonte)

▼ Caractéristiques du barrage / Caratteristiche del sbarramento

Tipo di diga
sbarramento in terra
sbarramento di rilevato (maschera a monte,omogeneo,zone)
homogeneo/omogeneo
Alimentazione
bacino a monte
Altezza maximale del sbarramento
9,80 m
Capacità (volume accanto a NR)
20.000 m³

▼ Caractéristiques géomécaniques du barrage / Caratteristiche geomecaniche dello sbarramento

Progettazione del tipo di rilevato (impermeabilizzato a monte, omogeneo, a zone)
Barrage en remblai homogène

▼ Ouvrages associés / Lavori associati

Scarichi (tipo, portata)
sfioratore con tubazione

Recherche par incident / Ricerca di incidenti

Barrage

French Italian

Strumenti

[Aggiungi contenuto](#)
[Liste des barrages](#)
[Liste des incidents](#)

Lista di incidenti

- Erosione e danneggiamento del canale di scarico - AL00135**
- Tracimazione su sbarramento AL00116
- Instabilità su paramento di valle- AL00158
- Erosione e danneggiamento dello scarico di superficie - AL00148
- Instabilità su paramento di valle- CN00186
- erosione per fenomeno torrentizio - CN00180
- Danneggiamento dello sbarramento - tane di animali fossori - AL01022
- Scivolamento rotazionale su sbarramento CN01026
- Breccia e scivolamento su sbarramento CN01021
- Scivolamento sul paramento esterno - CN00038 Barge

Pagina 1 >>

Chaque incident est relié à un barrage de la base
Ogni incidente è collegato ad una diga di database

Barrage

French Italian

Outils

[Ajouter du contenu](#)
[Liste des barrages](#)
[Liste des incidents](#)

Liste des incidents

- Blocage d'une vanne lors d'une crue_TO1008**
- Fuites suspectées au niveau de la fondation_CN00185_Lago di Pagno
- Résistance au séisme non satisfaisante_CN01001
- Érosion interne par conduit_CN00137
- Effondrement karstique dans le chenal de l'évacuateur de crue_Adret des Tuffes
- Fuites_Montjoux
- Déchirure de DEG_Pierres Blanches
- Défectuosité d'un joint et d'un regard_Gréolières
- Fuites préjudiciables_Gourc de la peur
- Vanne de fond cassée_Gran Testa

Erosione e danneggiamento del canale di scarico - AL00135

[Voir](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

Soumis par Piemonte le ven 13/12/2019 - 11:12

Barrage / Sbarramento

AL00135 - Stazzano (AL)

▼ Contexte de l'incident / Contesto dell'incidente

Période de l'incident/accident

Après 5 ans

Mode de détection de l'incident/accident

Inspection visuelle

▼ Description et origines / Descrizione e origini

Type de l'incident / accident

Incident sans conséquences sur l'exploitation

Origine(s) de l'incident/accident

Aléas naturels : crue, séisme, aléas géologiques (mouvements gravitaires, instabilités souterraines), aléas de montagne (avalanches, phénomènes torrentiels), vent, action de la glace Travaux / Maintenance

Zone du barrage concernée

Dispositifs d'évacuation des crues

Caractérisation de la dégradation

erosione e danneggiamento di sfioratore e canale di scarico

Mode de rupture initié ou observé

Non observé ou non initié

Description / Descrizione



▼ Conséquences / Conseguenze

Description des conséquences sur l'ouvrage

tubazione del canale di scarico disarticolata, erosione in corso su canale di scarico

Erosione e danneggiamento del canale di scarico - AL00135

[Visualizza](#) [Modifica](#) [Elimina](#)

Inviato da Piemonte il Ven 13/12/2019 - 11:12

Barrage / Sbarramento

AL00135 - Stazzano (AL)

▼ Contexte de l'incident / Contesto dell'incidente

Periodo dell'anomalia / incidente

Dopo 5 anni

Modalità di conoscenza dell'anomalia/incidente

Ispezione visiva

▼ Description et origines / Descrizione e origini

Tipologia di anomalia/ incidente

Anomalia senza conseguenze sull'esercizio dell'invaso

Origine dell'anomalia/incidente

Rischi naturali: alluvioni, terremoti, pericoli geologici (movimenti gravitativi, instabilità sotterranee), rischi legati all'a
Parte dello sbarramento interessata

Dispositivi di scarico

Caratterizzazione del degrado

erosione e danneggiamento di sfioratore e canale di scarico

Tipologia di anomalia iniziale o osservata

Rottura non iniziata o non osservata

Description / Descrizione



▼ Conséquences / Conseguenze

Descrizione delle conseguenze sull'opera

tubazione del canale di scarico disarticolata, erosione in corso su canale di scarico

Démonstration Dimostrazione

Creazione di una nuova diga o di un incidente

Créer Barrage

Nom *



- ▶ Données générales sur le barrage / Dati generali sulla sbarramento *
- ▶ Généralités sur la visite / Informazioni generali sulla visita
- ▶ Caractéristiques du barrage / Caratteristiche del sbarramento
- ▶ Travaux / Costruzione
- ▶ Caractéristiques géomécaniques du barrage / Caratteristiche geomeccaniche del sbarramento
- ▶ Etude sismique / Studio sismico
- ▶ Etude hydrologique / Studio idrologico
- ▶ Autres aléas naturels / Altri pericoli naturali
- ▶ Ouvrages associés / Lavori associati
- ▶ Auscultation de l'ouvrage / Auscultazione dell'opera
- ▶ Enjeux présents à l'aval de l'ouvrage / Problemi presenti alla fine del sbarramento

Créer Barrage

Nom *

▼ Données générales sur le barrage / Dati generali sulla sbarramento *

Pays *

- Choisir une valeur -

- Choisir une valeur -

France

Italie

Commune

Station de sport d'hiver (pour les retenues d'altitude)

Coordonées UTM

Propriétaire

Exploitant

► Généralités sur la visite / Informazioni generali sulla visita

Crea Sbarramento

Denominazione *

▼ Données générales sur le barrage / Dati generali sulla sbarramento *

Paese *

- Selezionare un valore -

- Selezionare un valore -

francia

italia

Comune

stazione sportiva (degli invaso di montagna)

Coordinate UTM

proprietario

sfruttando

► Généralités sur la visite / Informazioni generali sulla visita



French
Italian

Créer Incident

Title *

Barrage / Sbarramento *

▼ Contexte de l'incident / Contesto dell'incidente

Date de l'incident/accident

jj / mm / aaaa -- : -- : --

Période de l'incident/accident

- Aucun(e) -
- Aucun(e) - Selected
- Durant la construction
- Durant la première mise en eau
- Durant les 5 premières années de service
- Après 5 ans
- Information non disponible

Type de l'incident /accident

- Aucun(e) -

Origine(s) de l'incident/accident

- Aucun(e) - Selected

Aléas naturels : crue, séisme, aléas géologiques (mouvements gravitaires, instabilités souterraines), a

Travaux / Maintenance

Exploitation du barrage

Crea Incident

Title *

Barrage / Sbarramento *

▼ Contexte de l'incident / Contesto dell'incidente

Data dell'anomalia / incidente

jj / mm / aaaa -- : -- : --

Periodo dell'anomalia / incidente

- Nessuno -
- Nessuno -
- Durante la costruzione Selected
- Durante il primo invaso
- Durante i primi 5 anni di servizio
- Dopo 5 anni
- Informazioni non disponibili

Tipologia di anomalia/ incidente

- Nessuno -

Origine dell'anomalia/l'incidente

- Nessuno - Selected

Rischi naturali: alluvioni, terremoti, pericoli geologici (movimenti gravitativi, instabilità sotterranee), rischi legati all'a

Opere / Manutenzione

Gestione dello sbarramento

Conclusion / Conclusione

- Base bilingue
- Simplicité d'utilisation / Renseignement de la base (notice utilisation)
- Outil opérationnel

- Cas renseignés par INRAE/DREAL, Région Piémont, Région Vallée d'Aoste
 - 26 barrages renseignés dans la zone frontalière : 10 France et 16 Italie
 - 30 incidents recensés

- Base bilingue
- Facilità d'uso / Informazioni di base (istruzioni d'uso)
- Strumento operativo

- Casi segnalati da INRAE/DREAL, Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta
 - 26 dighe informate nella zona di confine: 10 Francia e 16 Italia
 - 30 incidenti registrati