

CERVINO spa Piazzale Funivie 11021 BREUIL-CERVINIA AO KC 16 - TELECABINA PLAN MAISON (2541) - LAGHI CIME BIANCHE (2814) PIANO DI SOCCORSO - PROFILO LONGITUDINALE RAMO DI SALITA

07/10/2008 - EV














































































































































Aspetti positivi:

- tutti i passeggeri evacuati e incolumi
- preparazione e abilità dei soccorritori
- assistenza medica, psicologica e con generi di conforto
- costituzione centrale coordinamento
- gestione info, media e passeggeri evacuati (registrazione dati, ospitalità)
- verifica linea e veicoli preliminare alla rimessa in esercizio
- debriefing post evacuazione







Criticità:

- arrivo scaglionato soccorritori (no briefing, consegna materiali difficoltosa)
- equipaggiamenti (dissuasori su scale sostegni)
- materiali di soccorso (alcune funi corte)
- apparati radio (scarsa autonomia)
- comunicazioni difficoltose (vento forte)
 - ai passeggeri
 - > fra i soccorritori
- · canali radio intasati (occorrono + canali e disciplina)
- mezzi illuminazione (autonomia lampade frontali ricaricabili)
- · necessità controllo svuotamento ciascun veicolo
- carenza coordinamento volontari
- durata evacuazione
- figure responsabili (incoerenza fra norme impianti e piano emergenza impianti a fune VDA)







Azioni intraprese Conversione arresto per limite vento in rallentamento Miglioramento configurazione di linea (2019) Nuove linee vita P9-P10/P13-P14 e miglioramento percorsi accesso sottostanti la linea Dotazione di nuovi projettori elettrici portatili Frontali a batteria e dispositivi ricarica multipla radio Numerazione fondo veicoli Separazione fisica sacchi soccorso seggiovie/telecabine Adozione apparecchi per spostamento autonomo lungo la fune è per risalità da terra







