



		DATA :	19 agosto 2016
		DATE :	
N. Protocollo :	04157-2016	/CUS/PC	Inviato tramite PEC
N. d'Enregistrement :			Envoyé par PEC
PAGINE 2 COMPRESA LA PRESENTE			
DA :	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		
DE :	PROTEZIONE CIVILE		
A :	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Sindaci dei Comuni di Charvensod Pollein ▷ Presidenza della Regione ▷ Stazione forestale di Aosta ▷ Comandante CFVdA ▷ Viabilità ▷ Corpo valdostano dei vigili del fuoco 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Questura ▷ Polizia stradale ▷ Carabinieri di Aosta ▷ Guardia di Finanza ▷ C.R.I. ▷ S. S. 118 ▷ Volontariato protezione civile ▷ Centro funzionale regionale 	

OGGETTO: AVVENUTO RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DELLA BECCA DI NONA

Si trasmette in allegato copia della comunicazione della Struttura attività geologiche relativa all'avvenuto ripristino **del funzionamento del sistema di monitoraggio** della frana della Becca di Nona .

RIENTRO ALL'ORDINARIA ATTENZIONE


Il Capo della protezione civile
(Firmato in originale)

Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers
CUS

Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco
CUS



	<h1>PEC</h1>	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica Struttura organizzativa Attività Geologiche Loc. Amérique, 33 11020 Quart Tel: 0165 776808 Fax: 0165 776804
---	--------------	--

DESTINATARIO  <small>PROTEZIONE CIVILE VALLE D'AOSTA PROTECTION CIVILE VALLEE D'AOSTE</small>	PROTEZIONE CIVILE VALLE D'AOSTA Loc. Aeroporto 7/A 11020 Saint-Christophe Tel: 0165527513 Fax: 800238222	Data: 19/08/2016 Ora: 11.05 Pagine, copertina inclusa:01
---	---	---

<h2>RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE METEO DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DELLA BECCA DI NONA.</h2>
<p>Si comunica che, in relazione alla precedente comunicazione di interruzione del sistema di monitoraggio della stazione meteorologica della Becca di Nona, è stato eseguito un intervento di manutenzione programmata che ha provveduto a ripristinare e verificare in campo la corretta funzionalità degli apparati.</p> <p>Pertanto, a partire dalla data odierna, effettuate le verifiche in campo e i controlli di comunicazione con il centro di monitoraggio delle Attività geologiche, si comunica che il sistema di monitoraggio della Becca di Nona è nuovamente da considerarsi funzionante.</p> <p>Pregasi inoltrare questa comunicazione ai soli Sindaci dei Comuni di Pollein e Charvensod.</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> L'Operatore: Ing. Patrick Thuegaz </div>