

LE DÉMONTAGE DU *CHRIST DES SOMMETS* SUR LA CIME DU BALMENHORN

OBJET: statue monumentale

LIEU: Gressoney-la-Trinité, glacier du Lys

MATÉRIAU ET TECHNIQUE: bronze fondu

TYPE D'INTERVENTION: démontage et transport

EXÉCUTION: Société des guides de Gressoney, Verrès S.p.a

COORDINATION TECHNIQUE: Bureau des ateliers, de l'entretien et de la restauration - Direction de la recherche et des projets cofinancés; Service des biens historiques et artistiques - Direction de la restauration et de la valorisation

À l'occasion du cinquantième anniversaire de la pose de la statue du *Christ des sommets* sur la cime du Balmenhorn, l'Administration régionale a décidé de procéder à sa restauration. Après une première descente sur les lieux effectuée par les guides accompagnés de Mme Vicquéry du Service des biens historiques et artistiques de la Surintendance et de quelques techniciens de la Verrès S.p.a., chargée de la restauration de cette œuvre imposante, le personnel de l'atelier mécanique a été appelé à coordonner les travaux nécessaires pour le démontage et le transport de la statue dans le fond de la vallée. Étant donné l'emplacement de ce monument, l'opération de démontage, assez insolite, a requis une autre inspection des lieux par les guides de Gressoney avec l'hélicoptère de la Protection civile pour organiser au mieux le mode d'intervention et pour acquérir le matériel nécessaire. Il en est ressorti la nécessité d'organiser une opération rapide, car l'altitude de 4170 m et les conditions météorologiques sans cesse changeantes pouvaient compromettre le résultat final. Après la définition de la procédure de démontage qui prévoyait, dans un premier temps, l'utilisation d'un chalumeau ou d'un groupe électrogène, il a été prévu à l'achat d'un outillage à batterie, dont le fonctionnement ne subit pas de conséquence fâcheuse à

cause de la pression atmosphérique en altitude. Par ailleurs, il a été procédé à l'acquisition du matériel approprié pour l'emballage des pièces qui composent cette statue haute de cinq mètres environ et dont certaines parties sont devenues fragiles à cause de la présence, par endroits, de trous et d'une épaisseur de quelques millimètres seulement due à des imperfections de coulée. Le 20 août 2007 à 7 heures 30 toutes les personnes concernées par cette intervention se sont retrouvées à Staffal, base des opérations. Après une première analyse des conditions météorologiques et de vol le personnel et le matériel nécessaires ont été transportés sur place et à 9 heures il a été procédé au démontage de la tête du *Christ des sommets*; celle-ci a été placée sur une civière expressément conçue pour son transport. Pour pouvoir emporter tout le monument il a fallu couper les boulons (dont certains étaient oxydés) qui assemblaient les onze pièces de la statue; ensuite ces dernières ont été emballées dans des feuilles à bulles d'air, puis placées dans deux filets pour leur transport par hélicoptère. Enfin, la statue a été transférée dans les ateliers de Verrès S.p.a., où elle sera restaurée.

[Richard Ferrod, Lorenzo Lale Murix]



1.-2. Les phases du démontage. (D. Camisasca)