

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI
AEROPORTO E FERROVIE

**SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

REPORT TRIMESTRALE
SUI CONTROLLI SVOLTI SUL SERVIZIO FERROVIARIO



APRILE – GIUGNO 2020

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento intende dare evidenza della qualità del servizio ferroviario di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, sulla base dei controlli effettuati dagli uffici regionali. Viene redatto nell'ambito delle attività previste dal [Piano della Performance della Giunta regionale](#).

La divulgazione di un report trimestrale sulla qualità del servizio ferroviario erogato intende dare la massima trasparenza alle attività di analisi e controllo svolte dagli uffici sul servizio ferroviario.

Tali attività si affiancano a rilevazioni di tipo diverso effettuate dal gestore del servizio.

SERVIZIO

Nel 2015, per effetto della Legge 6 agosto 2015, n. 125, la Regione è subentrata allo Stato nel [contratto di servizio ferroviario](#) sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2006.

Attualmente il servizio di trasporto pubblico ferroviario comprende i collegamenti regionali "veloci" Aosta – Torino Porta Nuova ed i collegamenti locali Aosta – Ivrea. Il servizio sulla tratta Aosta – Pré-Saint-Didier è al momento sospeso.

Ad oggi il servizio è affidato a Trenitalia S.p.A..

I NUMERI DEL SERVIZIO

	AOSTA - TORINO	AOSTA - IVREA
CORSE GIORNALIERE	27 corse (3 solo festive)	17 corse (9 solo lavorative)
FERMATE SERVIZIO	Aosta Nus Châtillon – Saint-Vincent Verrès Hône-Bard Pont-Saint-Martin Ivrea Strambino (solo 3 treni) Caluso (solo 3 treni) Montanaro (solo 2 treni) Chivasso Torino Porta Susa Torino Porta Nuova	Aosta Nus Châtillon – Saint-Vincent Verrès Hône-Bard Donnas Pont-Saint-Martin Borgofranco Ivrea
CAMBIO TRENO	Ivrea	-
DISTANZA	126 km	66 km
TEMPI DI PERCORRENZA MEDI	2:10	1:02

CONTROLLI

Nell'ambito del contratto attualmente in vigore, l'Amministrazione regionale effettua periodicamente analisi e controlli sulla qualità del servizio erogato.

Tali verifiche riguardano i seguenti aspetti:


1. Puntualità ed affidabilità – analisi dati con cadenza mensile;
2. Pulizia, integrità e confort dei treni – controlli con cadenza pressoché settimanale per lo più alla partenza dei treni;
3. Servizi di biglietteria ed informazione nelle stazioni – controlli mensili.

Gli esiti dei controlli vengono trasmessi anche al gestore del servizio.

ESITI CONTROLLI

Gli esiti dei controlli effettuati sono stati raggruppati e schematizzati in grafici riassuntivi per consentirne una più facile lettura.

Il grafico seguente dà evidenza del numero di treni controllati nel mese con indicata l'incidenza rispetto al numero di treni circolanti.



Anche per questo trimestre i parametri di riferimento sui treni sono disponibili solo per il mese di giugno, sempre a causa dell'emergenza covid19 non sono stati effettuati controlli sui treni nei mesi di aprile/maggio.

PUNTUALITÀ ED AFFIDABILITÀ

Il grafico 1.1 evidenzia la percentuale di treni giunti a destinazione con ritardi superiori a 5' e a 15'.




GRAFICO 1.1

Il grafico, per il bimestre aprile-maggio, presenta un decremento dei ritardi dovuto anche alla riduzione delle corse a causa dell'emergenza covid19; nel mese di giugno le corse sono state incrementate e vi è stato un aumento dei ritardi, per lo più per problematiche del gestore della rete.

Il grafico 1.2 presenta il numero totale delle corse soppresse evidenziando quelle per le quali è stato attivato il bus sostitutivo.




GRAFICO 1.2

Dal grafico risultano poche soppressioni nei mesi di aprile e maggio, dato influenzato dalla riduzione delle corse causa Covid19; nel mese di giugno la circolazione è stata incrementata e sono aumentate le soppressioni, imputabili sia all'impresa ferrovia sia al gestore dell'infrastruttura.

PULIZIA, INTEGRITÀ E CONFORT DEI TRENI

Il grafico 2.1 presenta il numero di treni in cui sono state rilevate presenze di graffiti o gravi deterioramenti esterni.




GRAFICO 2.1

Nel mese di giugno non sono stati riscontrati casi di treni graffittati.

Il grafico 2.2 evidenzia il numero di treni in cui sono state rilevate situazioni di non corretta pulizia interna (pavimenti, sedili, finestrini, ambienti maleodoranti, etc.), esclusi i servizi igienici.




GRAFICO 2.2

Nei sopralluoghi del mese di giugno non vi sono evidenziati casi.

Il grafico 2.3 evidenzia il numero di treni con arredi interni non integri (sedili, tavolini, cappelliere, portarifiuti, etc.), rilevato durante i controlli.




GRAFICO 2.3

Per il mese di giugno sono state rilevate alcune criticità.

Il grafico 2.4 evidenzia il numero di treni in cui sono state rilevate situazioni di non corretta pulizia dei servizi igienici. Per tale analisi non sono stati conteggiati i casi di chiusura dei servizi stessi.



GRAFICO 2.4

Per il mese di giugno non sono state rilevate criticità.

Il grafico 2.5 evidenzia il numero di malfunzionamenti dei servizi igienici (W.C. o lavandino non funzionanti, assenza sapone o carta igienica, portarifiuti danneggiato, asciugamani non funzionante), rilevato durante i controlli. In tale analisi si è dato rilievo ai casi di chiusura dei servizi stessi.




GRAFICO 2.5

Per il mese di giugno si è rilevato un caso di servizio igienico non funzionante (toilette chiuse) e qualche problematica con phon e portasapone.

Il grafico 2.6 presenta i casi di mancato confort di viaggio, inteso come malfunzionamento degli impianti di illuminazione e di climatizzazione).



GRAFICO 2.6

Non sono stati rilevati nel mese di giugno casi di malfunzionamento nell'impianto di illuminazione.

SERVIZI DI BIGLIETTERIA ED INFORMAZIONE NELLE STAZIONI

Nel grafico 3.1 sono presentate le anomalie connesse ai servizi forniti in stazione: biglietterie, emettitrici ed oblitteratrici.




GRAFICO 3.1

Anche per questo trimestre non sono stati effettuati sopralluoghi, per problemi dovuti all'emergenza COVID19.