

Giugno
2021

**DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA – Struttura
patrimonio archeologico e
restauro beni monumentali**

**“Ampliamento del Centro di Recupero
Rifiuti di Champagnolle – Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale”**

Comune di: Villeneuve
Commune de: Villeneuve

Committente: Cave Chavonne S.r.l.

Allegato: «Documentazione fotografica integrativa richiesta dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Patrimonio paesaggistico e architettonico in fase di verifica di completezza della documentazione del PAUR.»

Dott. Geologo Alain Clusaz

Indirizzo: Loc. Preille 31, Saint Pierre (AO)


Cell.: 320.944.6143

N° matricola: 74

P.IVA: 0124080076

PEC: alain.clusaz@pec.it

Mail: alainclusaz@hotmail.it



Sommario

PREMESSA.....	2
UBICAZIONE MANUFATTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SOPRALLUOGO CONGIUNTO DEL 10/08/2020	Errore. Il segnalibro non è definito.
INTERVENTI A TUTELA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	3

PREMESSA

La società Cave Chavonne s.r.l., con sede legale in Loc. Preille 28 nel comune di Saint-Pierre, e proprietaria del centro di recupero rifiuti di Champagnolle nel comune di Villeneuve ha interpellato gli Uffici regionali competenti al fine di richiedere l'autorizzazione all'aumento del quantitativo massimo annuale di rifiuti trattabili e stoccabili presso il centro e, contestualmente, richiede l'autorizzazione ad espandere l'area di occupazione delle attività a tre mappali adiacenti per evidenti esigenze di spazio.

La Cave Chavonne s.r.l. ha così incaricato il Dr. Geol. Alain Clusaz di redigere quanto necessario per ottenere le autorizzazioni alla modifica della propria attività nell'area in esame.

- Con documento Réf. N° - Prot. N. 4075/TQ del 10/06/2020 è stato comunicato **l'avvio del relativo procedimento amministrativo**;
- Con documento Réf. N° - Prot. N. 4019 BC del 16/06/2020 il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali Patrimonio paesaggistico e architettonico ha trasmesso **Comunicazione in merito al Procedimento**;
- Con documento Réf. N° - Prot. N. 4518 del 1 luglio 2020, trasmesso alla società Cave Chavonne mediante PEC in data 06/07/2020, il Dipartimento Ambiente Sostenibilità e valutazione Ambientale ha richiesto la **presentazione delle integrazioni** sopra indicate all'interno del procedimento di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A.;
- In data 7 luglio la società proponente ha **fornito** mediante PEC la **documentazione integrativa richiesta**;
- Con documento Réf. N° - Prot. N. 4741 BC del 08 luglio 2020, trasmesso alla società Cave Chavonne mediante PEC in data 20/07/2020, il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali Patrimonio paesaggistico e architettonico, **ritenuta soddisfacente la documentazione integrativa fornita**, ha **richiesto un sopralluogo** al fine di valutare congiuntamente le metodologie di applicazione degli interventi a tutela del monumento;
- Con Provvedimento Dirigenziale n°. 3735 in data 29/07/2020 il **progetto** è stato dichiarato **assoggettabile a procedura di VIA** ai sensi della L.R. 12/2009.
- In data 10/08/2020 è **stato effettuato un sopralluogo** presso il centro di recupero con la presenza del Dr. Sartorio
- In data 29/03/2021 è stata trasmessa mediante pec la documentazione, debitamente integrata secondo le indicazioni fornite in fase di assoggettabilità a VIA, per



l'attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis, Parte Seconda del d.lgs 152/2006;

- In data 09/04/2021 è stata trasmessa da parte dell'Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile la "Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta esame preliminare completezza documentazione";
- In data 17/05/2021 è stata trasmessa dal medesimo Assessorato, sulla base delle richieste pervenute, la "Richiesta di documentazione integrativa".

La presente relazione si pone l'obiettivo di fornire quanto richiesto nel documento "Richiesta documentazione integrativa" del 17/05/2021.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AGGIORNATA

Si riporta nel seguito l'ubicazione dei punti di scatto rispetto alla planimetria di progetto. Si segnala che i cumuli, e le attività perpetrate, ad est del ponte sono legate a terzi e nulla è correlato al centro di recupero o alle Cave Chavonne s.r.l.

